

## EU-Konformitätserklärung

### für eine Persönliche Schutzausrüstung (PSA) der Kategorie 3

Der Hersteller:

**Franz Mensch GmbH**  
**Werner-von-Siemens-Str. 2**  
**D - 86807 Buchloe**

trägt die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung und erklärt hiermit, dass die nachstehend beschriebene Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

<b>Art.-Nr.</b>	<b>26719</b>
<b>Bezeichnung</b>	<b>Latexhandschuhe Grip Light   puderfrei</b>
<b>Marke</b>	<b>Hygonorm</b>
<b>Material</b>	<b>Latex</b>
<b>Variante</b>	<b>Farbe: weiß</b> <b>Länge: 24cm</b> <b>Größe: 9/L</b>

gemäß den uns vorliegenden relevanten Prüfberichten und/oder Bescheinigungen den Bestimmungen der Verordnung (EU) 2016/425 entspricht.

Die Anforderungen folgender harmonisierender Norm werden erfüllt:

**EN ISO 374-1/Typ B - Kennung MST**  
**EN ISO 374-4:2019**  
**EN 374-5:2016 VIRUS**  
**EN ISO 21420:2020**

Gemäß den uns vorliegenden relevanten Prüfberichten und/oder Bescheinigungen wurden folgende Leistungsstufen erreicht:

Tabelle EN 374:

<b>Prüfchemikalie</b>	<b>Code Buchstabe</b>	<b>Leistungsstufen</b>	<b>Degradation</b>
Salpetersäure 65%	M	2	30.9%
Formaldehyd 37%	T	2	-93.8%

Andere Leistungsstufen:

Chemikalie S (Flusssäure 40%): Leistungsstufe 2, Degradation nicht getestet

Die notifizierte Stelle

SATRA Technology Europe Limited, Bracetown Business Park, Clonee, D15YN2P, Republic of Ireland, NB 2777

hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigung

Zertifikats-Nr. 2777/11077-03/E03-01 ausgestellt.

Die PSA unterliegt folgendem Konformitätsbewertungsverfahren:

Modul C2 - Konformität mit dem Baumuster auf der Grundlage einer internen Fertigungskontrolle mit überwachten Produktprüfungen in unregelmäßigen Abständen gemäß Anhang VII.

unter Überwachung der notifizierten Stelle

SATRA Technology Europe Limited, Bracetown Business Park, Clonee, D15YN2P, Republic of Ireland, NB 2777

Unterzeichnet für und im Namen der Franz Mensch GmbH,

Buchloe, den 21.08.2025



Achim Theiler  
Geschäftsführung